

## Traktandum Clubhaussanierung:

Elementarereignis vom 3.10.2020

Die Baukommission setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Präsident:	Werner Philipp	als Clubhauschef
Mitglieder:	Bernhard Russi	als Verbindung zur AG
	Dany Speer	als Mann vor Ort
	Johann Granwick	als Restaurantpächter und praktischer Ratgeber
Bauleitung:	Fink Markus	Architekt Utiger AG u. Schadenexperte von der Versicherung

Nach der Austrocknungsphase während der Wintermonate mit einer Notheizung konnte im Frühling bereits mit dem Innenausbau begonnen werden. Die Garderoben und Duschen sind somit auf Saisonbeginn bezugsbereit. Ebenfalls sollte die Küche und das Restaurant bis Mitte Mai wieder in Stande gestellt sein. Die Küche wurde den Bedürfnissen etwas optimiert (neue Lüftung, neues Kochfeld mit Wärmeschublade und neue Geräte).

Auch das Sekretariat ist bis Mitte Mai wieder betriebsbereit.

Wir von der Baukommission sind überzeugt, dass die Neuerungen in den Garderoben betr. Hygiene etwas optimaler gestaltet werden konnten.

Wie viele Clubmitglieder bemerkt haben, hat sich das Clubhaus zur Furkastrassen-Seite etwas gesenkt (12 cm). Dies konnte nun mit einer aufwendigen Aktion weitgehend behoben werden (ca. 8 cm). Die tragenden Balken auf der ganzen Breite des Clubhauses waren morsch und zum Teil ganz durchgefault.

Werner Philipp, Chef Clubhaus